

Der har været en symbolfejl i nogle elinstallationsrapporter.

I perioden 9.-22. oktober 2020 har der været et forkert symbol ved beskrivelsen af en fejl i nogle elinstallationsrapporter.

Det drejer sig om fejlen ”Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse bag stikkontakt eller afbryder”, hvis fejlen er registreret i bryggers, beboelsesrum, sekundære rum, køkken, badeværelse eller svømmebassin.



10-11-2020

Symbolet, der markerer denne fejl, var mellem 9. og 22. oktober 2020 ikke korrekt. Fejlen var angivet med et flammesymbol, men symbolet er nu ændret til et Ø.


Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf.: 33 73 20 00

sik@sik.dk
www.sik.dk
CVR nr. 27 40 31 23

Det fejlagtige symbol så således ud:

	Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse bag stikkontakt eller afbryder.
---	--

Dette er det korrekte symbol for fejlen:

Vurdering	Fejl
	Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse bag stikkontakt eller afbryder.

Elinstallationsrapporten er stadig retvisende, da fejlen er beskrevet korrekt, og et forkert symbol har ikke betydning for rapportens gyldighed. Desuden er det en fejl, der er registreret i elinstallationsrapporten og derfor ikke vil blive dækket af ejerskifteforsikringen.